

油品快讯 BUNKER FLASH

新加坡再次出现低闪点燃油

2021年3月18日快讯

Maritec Pte Ltd 此前于 2021 年 2 月发布的油品快讯中 ([BF202102-02](#)) 告示了船东们，在新加坡加注的燃油样品中发现了低闪点的低硫燃油 VLSFO。

此本在此提醒您，这一问题并没有得到缓解而且还有加剧的趋势：2021 年 2 月和 3 月加装的燃油中，有些燃油检测出闪点低至 52°C。

根据 SOLAS Chapter II-2, Part B, Reg. 4. Clause 2.1.1 的要求：

“船用燃油应满足本章节提及的这些要求，不得使用闪点低于 60°C 的燃油。”

如果您的船舶加装了低闪点的燃油，需要谨慎遵循下列事项：

- 所有燃油舱的透气帽需要保持通风
- 靠近透气帽的区域禁止吸烟、明火、和热工作业。
- 靠港时应加送燃油样品数量，以检测燃油特性和闪点。尤其是该燃油是混舱使用的
- 如果船舶还在海上航行，尝试是否可能从挂旗国取得豁免，直至下个港口加注使用符合规定的燃油
- 立即告知燃油供应商和船东互保协会

ISO 4259 已经诠释了船员安全是船舶的首要任务，所以闪点问题必须要谨慎对待。

本文不代表新加坡地区的整体燃油质量，如果您打算在新加坡加油，请在加油前要求供油商出示质量证明证书。

Maritec Pte Ltd 可以为您提供各地区燃油检测的信息，如果您有任何需要，欢迎随时与我们联系。

...

Please feel free to contact us:

Website: <http://www.maritec.com.sg>

Email: admin@maritec.com.sg

Tel: [+65 62718622](tel:+6562718622)

...